



中国地质工程集团有限公司
CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION

職安健雙月刊

雙月刊 2023/11



中地同心做安全
生命第一為首要





中國地質工程集團有限公司
CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION

目錄

雙月刊 2023/11

- 序言
- 密閉空間工作安全
- 第二十四屆建造業安全大獎
- 建造業安全獎勵計劃 2023/ 2024
- 2023年分判商安全分享會
- 中地安全同樂日 2023
- 建造業機械操作比賽 2023
- 建造業安全訊息
- 中地安全警示
- 2023年9、10月份家訪活動
- 意外分享
- 勞工處 - 職安警示
- 職安局 - 職業健康公開講座
- 有獎問答環節




中国地质工程集团有限公司
CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION

雙月刊 2023/11

序言

密閉空間工作安全

密閉空間工作風險高。近年，更接連發生多宗涉及密閉空間致命意外。由此可見，千萬不可忽視打開一道門或揭起一塊渠蓋後，內裏可能存在著有毒、易燃或爆炸性等氣體，也可能有污水湧入或泥石倒塌等，可謂**危機四伏**！





密閉空間工作安全 定義及指明危險

「密閉空間」指任何被圍封的地方，而基於其被圍封的性質，會產生可合理預見的「指明危險」，在不局限上文的一般性的原則下，「密閉空間」包括任何會產生該等危險的密室、貯槽、下桶、坑槽、井、污水渠、隧道、喉管、煙道、鍋爐、壓力受器、艙口、沉箱、豎井或筒倉。

「指明危險」-

- 指因發生火警或爆炸，而引致任何正在工作的人嚴重損傷的危險；
- 指因體溫上升，而引致任何正在工作的人喪失知覺的危險；
- 指因氣體、煙氣、蒸氣或空氣貧氧，而引致任何正在工作的人喪失知覺或窒息的危險；
- 指因任何液體水平升高，而引致任何正在工作的人遇溺的危險；或
- 指因自由流動的固體，而引致任何正在工作的人窒息的危險；或指因陷入自由流動的固體，而引致任何正在工作的人無力達至可呼吸空氣的環境的危險。



密閉空間工作安全

常見意外例子

- 吸入有害氣體、煙氣、蒸氣或因空氣貧氧，引致正在密閉空間工作的工人喪失知覺或窒息。
- 沒有提供或維持良好通風，應移除重於空氣的氣體或蒸氣，及保持有效的空氣流通。
- 因體溫上升引致任何正在工作的工人喪失知覺，例如中暑。
- 工人沒有使用認可呼吸器具及其他必須的個人防護裝備。
- 未有持續進行空氣監測。
- 未有執行適當的監管措施以確保候命人員留駐密閉空間外與工人保持聯絡 及採取應急行動。



密閉空間工作安全 安全工作系統

- 僱主必須委任一位「合資格人士」進行特定風險評估，並就適當的安全預防措施提出建議；
- 確保所有必要的安全預防措施已經實行；
- 簽發「工作許可證」證明書，註明所有必要預防措施已經實施以及工人可在該密閉空間內安全停留的時限；
- 確保除「核准工人」以外，任何工人都不可進入密閉空間或在內工作；
- 確保密閉空間外有一人駐守，即是「候命人員」，以與內面的工人保持聯絡；
- 確保工人使用認可的呼吸器具以及其他必要的個人防護裝備；
- 制定和實施適當的程序，以處理對在密閉空間內工人的任何嚴重和逼切的危險；
- 為所有在密閉空間內工作或在外面協助的工人提供必要的資料、指導、訓練以及監督；
- 提供所有必要的設備，以確保密閉空間內工人的安全和健康。



密閉空間工作安全

開工前安全措施

- 須在密閉空間入口位置設立為記錄進出密閉空間的人員的人數和身份的制度，普遍稱為「出入掛牌制度」。該制度必須只由駐守在密閉空間外的人員掌管（如「候命人員」），並須讓密閉空間的負責人士知悉有關記錄。
- 工作許可證內必須註明「指定核准工人」獲准在密閉空間內停留和工作的時間。
- 確保所有必須的安全設備均提供充足數量，性能保持良好。檢查亦應包括檢視安全設備的保養和校準證書，現場進行功能測試，以核實安全設備性能良好。
- 密閉空間工作的「負責人」須向「指定核准工人」及「候命人員」簡介風險、安全措施以及緊急程序。



當值密閉空間合格人士
Confined Space CP

當值看守員
Look-Out Man

當值急救員
First Aider

IN 進入

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24


OUT 離開

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

具密閉性質評估表 /
Identification of
Confined Space

密閉空間許可證 /
Confined Space Permit

風險評估 /
Risk Assessment



安全守則 /
In-house Safety Rules

密閉空間安全資訊 /
CS Safety Information

密閉空間安全資訊 /
CS Safety Information



密閉空間工作安全 工作期間的安全措施

- 「持續氣體監察」無論風險評估報告建議在密閉空間工作進行期間須進行定期氣體監察或持續氣體監察，進入密閉空間的人員須帶備氣體探測器以持續地監察大氣環境狀況，使能在大氣在不被察覺地轉危時立即撤離。
- 工作情況的重新評估：每當工作情況出現重大改變時（例如預計密閉空間內的水位在暴雨過後驟升），須暫停密閉空間工作並須進行連同安全和健康措施建議的重新評估。早前的工作許可證須隨之取消，新的工作許可證亦須於建議的安全預防措施有效實施之後簽發。
- 「指定核准工人」應遵守所有安全指示，並時刻保持警覺，提防在工作期間任何突發的危險，以保障自身安全。





密閉空間工作安全

緊急應變程序

- 緊急事故的應變部署是組成必要的安全措施的重要部分。它須包括緊急救生設備的即時供應，包括吊人的三腳支架、急救箱、復甦器、供救援用的備用呼吸器等，及若風險評估報告建議的合資格急救員。此外，應備有最接近的消防局和救護站的電話號碼，特別供「候命人員」使用，以便可即時召喚救援。
- 定期進行密閉空間演習，確保每位持份者熟識緊急應變程序。

密閉空間安全設備





中国地质工程集团有限公司
CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION

雙月刊 2023/11

密閉空間工作安全

完成工序後安全措施

- 工作許可證內必須註明「指定核准工人」獲准在密閉空間內停留和工作的時間。
- 若「工作許可證」的所規定的完工時間，必須離開密閉空間，如須要延長時間工作，必須另行申請工作許可證。
- 確保所有員工已離開並註銷工作許可證。



密閉空間工作安全

良好作業模式

雙月刊 2023/11



密閉空間工作須由合資格人士作危險評估及建議。待獲發出工作許可證後，核准工人方可進入工作。



進入密閉空間工作前須進行氣體測試，以確保密閉空間的空氣質素不會對核准工人的安全構成危害。



工人須佩戴合適的個人防護裝備。



核准工人進入密閉空間前，須確保密閉空間已得到足夠的清洗以及充分的散熱和通風；並須採取有效的措施以防止具危害性的氣體、蒸氣、塵埃、煙氣、可以自由流動的固體或液體進入或滴入密閉空間內。有關措施包括封閉內有可能造成危害的物質的喉管或供應管。



提供及維持合適的防護裝備及拯救設備，以備不時之需。



工人須配戴適當的安全吊帶，該安全吊帶是與一條堅固程度足以讓該人被拉出的救生繩連接，而該救生繩的另一端則是由一個身處該密閉空間外的留守人員拿著，該人應有足夠體能，預備在危急時將工人從密閉空間拉出。該人員在工作進行期間，要一直留在現場。

第二十四屆建造業安全大獎 「最佳職安健維修及保養承建」

銅獎



恭喜地政總署南部地區斜坡維修工程 (合約編號：4/LANDS/20) 榮獲第二十四屆建造業安全大獎「最佳職安健維修及保養承建」銅獎

第二十四屆建造業安全大獎 最佳演繹獎

金獎



恭喜地政總署南部地區斜坡維修工程 (合約編號：4/LANDS/20) 榮獲第二十四屆建造業安全大獎『最佳演繹獎』金獎

第二十四屆建造業安全大獎 『護心機構大獎』



恭喜 GE/2020/03 獲得護心機構大獎 - 良好機構獎項

建造業安全獎勵計劃 2023/2024

雙月刊 2023/11



安全問答比賽是本年度「建造業安全獎勵計劃」的其中一項推廣活動。我們希望透過這項比賽，加強業內人士和市民的職安健意識，從而培育良好的安全文化，以達致減少工傷意外的目的

2023年分判商安全分享會

雙月刊 2023/11



董事
李志棠先生
開幕致辭



兩位司儀負責當晚分
享會主題：“密閉空
間工作安全/ 電力安
全及相關工業意外個
案分享”

2023年分判商安全分享會

雙月刊 2023/11



全場一同參與『明益你超易答』
有獎問答遊戲

2023年分判商安全分享會

雙月刊 2023/11



公司管理層逐一向分判商傳播安全信息及指示 - 現場花絮

2023年分判商安全分享會

雙月刊 2023/11



公司管理層逐一向分判商傳播安全信息及指示 - 現場花絮

2023年分判商安全分享會

雙月刊 2023/11



公司管理層逐一向分判商傳播安全信息及指示 - 現場花絮

2023年分判商安全分享會

雙月刊 2023/11



全場大合照

中地安全同樂日 2023

CGC Safety Funday 2023

雙月刊 2023/11



年度安全推廣盛事
中地安全同樂日2023又黎啦

日期: 2023年12月17日 (星期日)

時間: 早上11:00

地點: 美孚寶輪街

建造業機械操作比賽 2023

雙月刊 2023/11

建造業 機械操作比賽 2023

CONSTRUCTION INDUSTRY
MACHINERY OPERATION COMPETITION

主辦機構



支持機構



金贊助



銀贊助



銅贊助



比賽日期：2023年11月4日（星期六） **頒獎日期：**2024年1月7日（星期日）

地點：新界大埔大華街香港建造學院大埔訓練場

建造業機械操作比賽 2023

雙月刊 2023/11

比賽組別

1. 塔式起重機操作比賽 (屬隊制賽，成員須包括塔式起重機操作員1名，吊索工2名及訊號員2名)	2. 輪胎式起重機操作比賽
3. 履帶式起重機操作比賽	4. 貨車式起重機操作比賽
5. 龍門式起重機操作比賽	6. 小型裝載機操作比賽

註：若履帶式起重機操作比賽或輪胎式起重機操作比賽，其中一項組別參賽人數不足4人，兩個比賽組別將會以合併方式作賽。

參加資格

所有比賽組別之參賽者必須由所屬機構提名參加是次比賽，而其所屬的工作場所/工地必須於香港境內，並須符合以下條件：

隊制賽

1. 塔式起重機操作員必須年滿18歲或以上，並持有由建造業議會或勞工處認可的其他機構所發出的有效證明文件。
2. 所有吊索工必須年滿18歲或以上，並持有由建造業議會所發出建造工友（指定行業）安全訓練課程 - 工地建材索具工證明書或由職安局所發出的起重裝置及吊掛的安全操作訓練課程證書。
3. 所有訊號員必須年滿18歲或以上，並持有由建造業議會所發出建造工地吊運操作訊號員課程證明書。
4. 隊伍中最少一位成員須持有由建造業議會所發出組裝合成組件安裝證書。

個人賽

1. 所有起重機操作員必須年滿18歲或以上，並持有由建造業議會或勞工處認可的其他機構所發出的有效證明文件。

註：所有比賽組別及參賽資格，只為是次比賽而設定，並不代表有關法例之全部。法例規管之吊運工作詳細要求，必須參閱相關法例原文及其工作守則。

參加細則

1. 報名表格內所填報的資料必須全部屬實，報名表格一經遞交，所有填報資料及參賽項目不得更改（如需更改通訊電話除外）。
2. 礙於場地所限，個人賽只接受最多每組15位參賽者參賽，隊制賽只接受最多4隊參賽。
3. 參賽者可同時報名參加隊制賽及個人賽。倘若參賽者遇上比賽同時進行，需要預先通知主辦單位，情況許可下將由主辦單位安排調配參賽次序。
4. 參賽者必須出席建造業機械操作講座暨比賽簡介會。比賽當日，參賽者須準時報到及參賽，否則作棄權論。
5. 隊制賽中，每隊的隊長將為聯絡人，並負責與主辦單位協調有關比賽事宜。
6. 在試機操作後，隊制賽之參賽者名單不可再作修改。
7. 所有參賽的工作場所/工地必須在截止報名日期前12個月內，並無任何在該工作場所/工地發生的嚴重或致命意外。
8. 主辦單位有權修改所有參賽者/隊伍之數目及保留拒絕任何參賽者/隊伍參賽的權力。
9. 主辦單位保留更改任何條款或細則之權利而不作另行通知。如有爭議，主辦單位會保留最終決定權。



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

建造業安全訊息

第 30 / 23 號



一名工人於建築工地 鋪設電纜時墮地送院後不治

2023年10月10日，一名男工在油麻地一個建築地盤內進行鋪設電纜工作時，從高處墮下，送院後證實不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請 閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給 貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有正確使用符合安全標準的工作台進行離地工作。
2. 未有妥善使用個人防護裝備，安全帶沒有扣到繫穩點上。
3. 未有為工作台作定期檢查及維修。
4. 於未有護欄保護的邊緣下墮。



關鍵安全措施

1. 盡可能避免進行離地工作，如進行風險評估後仍不能避免進行離地工作，不論其離地高度多少，必須提供及正確使用合適的工作平台。
2. 向工人提供所需安全資料、指導及訓練，確保他們熟悉相關安全施工程序及安全措施。
3. 確保工友使用合適的個人防護裝備。
4. 於開展工作前，因應工序或工地環境變化，進行動態風險評估，確保所有已找出的風險及危害得以妥善管理。
5. 識別下墮風險，確立制度及確保已採取相關控制措施。
6. 因應工地環境轉變，採用合適的科技加強安全管理減低風險。
7. 確保合資格人士為工作平台作定期檢查。





CIC Safety Message No. 30/23



A WORKER FELL TO DEATH WHILE LAYING CABLES AT A CONSTRUCTION SITE

On 10 October 2023, a worker fell from height while he was laying cables at a construction site in Yau Ma Tei. He was certified dead after sending to the hospital. The Construction Industry Council (CIC) would like to deliver this safety message for your attention. It would be appreciated if you could distribute the message below to your fellow members, relevant personnel or other industry stakeholders where appropriate. Thank you very much.

Common Accidents

1. Failure to use proper working platform for work-above-ground.
2. PPE is not properly used and safety harness is not connected to anchorage point.
3. Lack of regular inspection and maintenance work of working platform.
4. Fall from unprotected edge.

Critical Control Measures

1. In the first place, work-above-ground should be avoided as far as possible. Whenever work-above-ground could not be avoided after conducting risk assessments, suitable working platforms should be provided and properly used.
2. Provide workers with the necessary safety information, instructions and trainings, and ensure that they are familiar with the safe working procedures and safety measures.
3. Ensure proper use of PPE by workers.
4. Make sure that the dynamic risk assessment to identify and manage the risks and hazards induced by the changes in the process or working environment is carried out before commencement of the work.
5. Identify falling risks, establish system of work and ensure that all measures are implemented.
6. Adopt safety technologies to enhance safety management and reduce risks with respect to the changes of working environment.
7. Ensure the working platform should be regularly inspected by authorised persons.



中地安全警示

雙月刊 2023/11

 中国地质工程集团有限公司 CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION	2023 年 10 月 中國地質安全組 安全警示
地盤防火措施	
引言: 在建築工地內不適當使用及存放易燃物品，工地整理欠佳，進行焊接工序時沒有採取所需的防火措施或不適當棄置煙頭等等，均會引致火警發生。火警會造成財物損失，工程延誤，甚至人命傷亡。因此防火安全措施要做足，避免火警發生。踏入秋季，各工程項目人員更必須注意工地防火。	
建築工地引致火警的常見問題:	
進行熱工序時所產生的火花，意外點燃其他可燃物料。 	機器設備管理不善，或把機器長期充電過夜，致電池過熱。 
在工地內吸煙並隨處棄置未熄滅的煙頭。 	於工地內堆放大量垃圾或建築廢料，特別是木屑、木片，或其他可燃物品。 
建築工地的防火措施:	
實施「熱工序許可證制度」，確保工序進行前已作適當的風險評估及實施所需安全措施。 	進行熱工序時應將附近燒焊範圍內的所有易燃或可燃物搬走，特別是木屑或枯葉。 
進行熱工序時留意火花或灼熱熔渣等減至附近可燃物料，可考慮加防火帆布。 	熱作完成後，午膳時間或無人工作時，發發熱工序許可證的人士須維持最後三十分鐘的防火巡視。 
如有疑問，請向你的上司查詢或致電安全組。(電話: 5396 3735 / 6733 8134)	



中國地質工程集團有限公司
CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION

2023 年 11 月
中國地質安全組
安全警示


電力安全

引言：

如不當地使用電力，可以構成觸電、火警或爆炸等意外，導致工友受到嚴重或永久性的傷殘，甚至死亡。觸電意外也可能令工友從梯子、棚架或其他工作平台墮下。不良的電力裝置或損壞的電器所引起的火災，除危及使用電力的人員外，亦可能導致其他人受傷，甚至死亡。因此必須小心地使用和採取適當的預防措施，避免意外發生。



注意事項：ACT AN ONCE DELAYED IS FATAL



- 戶外工作一律嚴禁使用拖板及萬能插頭，如必須在地盤貨櫃寫字樓室內使用，應選用符合安全標準之拖板及萬能插頭。
- 不可使用損壞的工具（如電線帶電部份外露）。
- 請時刻參考機電工程署出版的《工地人員在架空電線附近工作時的建議》而制定內部安全工作守則。
- 如手提電工具沒有雙重絕緣，應確保接地（水線）裝置有效。
- 避免在潮濕的工作場地設置或使用電力器具。必要時應使用合適個人防護裝備，例如絕緣手套及絕緣膠蓆。
- 如工作人員衣履潮濕，應避免使用電工具，以免觸電。
- 連接工具的電線，必須以電線絕緣膠架掛起及避免拖放在尖銳物件或通道上，避免絆倒他人，並減低電線受損的可能性。
- 在戶外或潮濕環境下使用的臨時供電裝置須符合IP67型或以上規定。建議使用乾電池充電式手提電工具。
- 手提電工具和臨時工地照明的操作電壓須低於110V。



在進行電力裝置工作前及期間，
須確保已採取
電力工作安全四部曲

- 在進行電力裝置工作前，應由合資格人士先作動態風險評估，採取適當的安全措施，包括：
 - 將電力開關設備及電力裝置的所有電源完全隔離及接地。
 - 鎖上開關掣及掛上警告牌，以防止被第三者意外地開啟電源，確保工友工作時不會有機會接觸任何帶電部份。
- 完成新安裝、加裝、改裝或維修，電力裝置必須由註冊電業工程人員在通電前作檢查及測試並簽發《完工證明書》（機電工程署表格WR1），以確認電力裝置符合法定的安全規格。
- 嚴禁擅自無牌操作任何電力裝置（必須持證上崗）。
- 使用每月電力裝置安全檢查表(CGC-20)確保工友安全，預防觸電意外事故，同時確保設備正常運作，減少故障發生，提升工地的工作效率和生產力。

如有人觸電且身體任何部份仍受到電流的電擊，切勿徒手觸摸傷者，必須先將相關電源關閉拔除，使傷者不再與電源接觸。若無法辦到，則可站在乾爽的絕緣體上，利用絕緣物體作為手棒，將傷者推或拉離電源，之後立即由合資格急救員為傷者進行急救；如沒有急救員，可按照勞工處「電擊」告示所述方法施救。建議定期進行觸電急救演習



勞工處「電擊」告示

如有疑問，請向你的上司查詢或致電安全組。（電話：5396 3735 / 6075 8118）

2023年9月份家訪活動

雙月刊 2023/11



- 員工關愛行動計劃簡稱“家訪”，由中地管理層與一班義工同事（本著“中地為家”的精神）每月定期到工友家中作探訪，透過和工友家人閑話家常及進行一些關於安全與健康的小遊戲，希望加深工友的安全意識並透過工友家人每天上班前一句溫馨的提醒及安健的問候，盡顯關愛之情。目標清晰明確<開心上班 平安回家>。

2023年10月份家訪活動

雙月刊 2023/11



- 本司管理層本著「中地為家」的理念持續超過十一年時間，本年9月、10月份先後到不同工友家中進行家訪活動推廣安全訊息。

意外分享

雙月刊 2023/11



油麻地渡華路消防處西九龍救援訓練中心地盤內，今（10日）下午約2時，一名56歲姓蘇男工人進行電纜工程期間，由4米高的位置墮地，後腦重創淌血，昏迷不醒，救護員接報到場，將其送往伊利沙伯醫院搶救，惜最後不治。警方經調查後將案列作「工業意外」處理。

大判及二判事後派員到場協助，工權會總幹事蕭倩文表示，死者任職電工逾30年，與太太育有兩名兒子，一人已出身但沒有穩定工作，另一人則大專畢業，故死者為家中經濟支柱。據了解，死者會在不同地盤工作，今次工作的地盤僅上班數天，現時仍未知事發的原因及過程。

意外分享

雙月刊 2023/11



西九龍柯士甸道西今早（24日）的奪命工業意外，兩名水喉工郭X記（61歲）及劉X祥（63歲），在地底為「圓方」冷氣系統進行海水冷卻喉管更換工程時，疑吸入硫化氫中毒身亡。消息稱，兩人早在昨（23日）早10時進入管道，疑工程經理未有完成安全評估便離開。6小時後，工程經理已發現兩人失蹤，亦有其他工程人員尋找，但發現管道上鎖後便離開。最終今早約7時，即兩人進入管道後約21小時，才揭發慘劇。

港鐵早前回覆，事件涉及商場「圓方」冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程。據了解，兩名死者均有20年管道工作經驗，昨日早上10時，兩人在上址一個地盤的地底，進行水管維修工作，原定工作時間為早上7時至晚上6時。但兩人進行管道後，懷疑有工程經理在未有完成安全評估的情況下，離開現場。



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



職安警示

被倒下的預製混凝土牆板擊斃

1. **意外日期：** 2023 年 9 月

2. **意外地點：** 一個建築地盤

3. **意外摘要：**

一名司機處理預製混凝土牆板時，被一件從貨車上翻倒的預製混凝土牆板擊斃。

4. **給承建商／僱主的職安警示：**

為確保從事笨重的物料處理工作的工人／僱員的安全，承建商／僱主應提供及維持安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮要處理物料的大小、重量、形狀及穩定性、以及工作環境，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並已考慮安全法例及相關安全指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 確保在平坦、水平和堅硬的表面上處理物料；
- 安排足夠及合資格的工人進行工作；
- 確保使用適當的裝備及機械輔助設備，例如具有足夠負荷量的起重機；



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



- 確保物料已正確地繫穩及穩定，以防止它們在工作期間翻倒或移位；
- 為所有有關的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練；並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練五部曲》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

職安局 - 職業健康公開講座

雙月刊 2023/11

日期	標題	行業
17/10/2023	焊接工作的安全與健康網上公開講座	所有
17/10/2023	「電力意外預防措施」網上講座	所有
24/10/2023	密閉空間工作人員的職安健網上公開講座	所有
07/11/2023	海上工程及沿岸的陸上建築工作安全網上公開講座	所有
14/11/2023	【護心計劃 / 好心情@健康工作間】工作壓力網上公開講座	所有
15/11/2023	第二十二屆香港職業安全健康大獎分享會暨頒獎典禮	所有
21/11/2023	安全使用挖土機及有關的職安健法例網上公開講座	所有
22/11/2023	飲食業及旅遊業安全及健康委員會「飲食業氣體安全法例及相關意外」網上講座	所有
27/11/2023	物流貨運業「預防工作時滑倒絆倒」網上講座	所有
28/11/2023	安全主任的專業道德和誠信網上公開講座	所有

- 所有講座均以廣東話進行，費用全免，查詢：職安局網頁



任何中地及分判員工皆可參加，請將答案交予項目安全人員，答中而被抽中將可獲得豐富獎品。

1. 密閉空間的指明危險有多少個類別？
A) 5個
B) 4個
C) 3個
D) 2個

2. 中國地質在第24屆建造業安全大獎得到多少個獎項？
A) 2個
B) 3個
C) 4個
D) 5個

3. 2023年中地同樂日會在那一天舉行？
A) 2023年12月4日 (星期一)
B) 2023年12月6日 (星期四)
C) 2023年12月15日 (星期五)
D) 2023年12月17日 (星期日)



-----全刊完-----

參考資料：勞工處/ 職業安全健康局/ 建造業議會/ 星島日報
製作：中地安全組