

CLC 中国地质工程集团有限公司

安全有心*工友安/ '人放心*中地全心!









目錄

- 中地安全同樂日2018
- 家訪活動
- 建造業安全獎勵計劃2018/2019
- 良好工作場所整理分享會暨頒獎典禮 2018
- 2018 建造業制服巡禮暨慈善晚宴
- 一月份中地安全警示
- 長假期的工作安全溫馨提示
- 工業意外分享(非中地)
- 2019建造業傑出青年選舉
- 勞工處職安警示
- 建造業議會安全提示
- 有獎問答環節

中地安全同樂日2018





中地安全同樂日2018





中地安全同樂日2018









CHIC 中国地质工程集团有限公司 CHICK GEO SAFETY FUN DAY 41
CHICA GEO EXCIDIFICATION CORPORATION

FIN DAY 20(1)

赤煉鼓樂團敲擊樂表演

coc safety Fun Day 20(1)

當天邀請了不同的團 體作出精彩演出

2018年11月份 - DC/2017/05 家訪活動





2018年11月份 – GE/2016/01 家訪活動



2018年12月份 – GE/2018/20 家訪活動







建造業安全獎勵計劃2018/2019



勞工處代表到 GE/2016/01地盤 進行比賽終審

良好工作場所整理 分享會暨頒獎典禮2018



恭賀DC/2017/05榮獲"良好工場所整理"計劃優異殊榮

良好工作場所整理優異獎 Good Housekeeping Merit Award

建造業組別 Construction Category

良好工作場所整理計劃

	機構名稱	Name of Organization
1.	中國地質工程集團有限公司	China Geo-Engineering Corporation
	觀塘污水泵房優化工程 DC/2017/05	Enhancement Works for Kwun Tong
		Sewage Pumping Station DC/2017/05

2018 建造業制服巡禮暨慈善善 慈善晚宴



三位同事獲邀參與當天 的制服巡禮



一月份中地安全警示







長假期的工作安全溫馨提示

2019特別安全警示

長假期的工作安全温馨提示

根據資料,假期前後往往為各行各業最 忙碌的日子,為加快完成工作,員工容 易掉以輕心,忽略工作安全;假期後, 經過休息再重返工作環境,亦未必能即 時投入狀態。

特别注意事項:

- 一. 仔細做好長假期前后的工地檢查;
- 二.確保街陣的行人護欄,水馬,閃燈保持良好狀況:
- 三.遇上突發情况,保持冷静, 心便作出適當應變;
- 四.做好時間管理;
- 五. 克足睡眠, 疫間值班后開車切忌打瞌睡
- **六.不要因一時貪快**;
- 七.保持良好個人生活習慣;
- 八.時刻安全驾駛,精神爽利,身心舒暢;
- 九.無論駕駛或乘搭車輛期間,必須適當地 佩戴車輛安全帶(此適用),可減低當發生 撞車意外時的受傷情况;
- 十.應時刻與前車保持足够的安全距離,特别是雨天;
- 十一.假期后重新檢查泥坑及棚架穩固狀況 并重新簽署法定表拾四及五:
- 十二.假期后重新檢查所有機械設備, 妥善保存維修紀錄。



工業意外分享(非中地)

12月6日

龍山隧道地盤貨車溜後 南亞裔工人慘遭撞斃



沙頭角公路禾坑段龍山隧道地盤發生奪命意外,一名39歲南亞裔男工,在隧道內工作時,背後離他約10多米的一輛貨車,在無人駕駛下突然溜後,工友發現立刻扯着右邊車門,企圖將貨車拉停,但不成功,結果貨車繼續溜後衝行,當場撞中正埋首工作的南亞裔男工,將他捲入車底。

被撞男工頭部重傷昏迷,工友報警,並施以急救,救 護員到場,將事主送院搶救後,證實不治。

工業意外分享(非中地)

11月10日

紅磡酒店工程主管墮吊船不治 警方遲3個鐘才接報



紅磡發生奪命工業意外,一名工人從吊船墮下死亡。現場為都會道7號都會海逸酒店,昨下午近5時,一名姓賴(39歲)外判工人,乘吊船於天台位置進行維修工程期間,不慎失足墮樓,跌落平台天井。

現場消息指,外判商發現後,有人自行召喚救護車,將傷者送伊利沙伯醫院,惜抵院後搶救 終告不治。

工業意外分享(非中地)

12月8日 油麻地高空墮物 搭棚工人衣領染血送院



下午1時46分,油麻地永星里一名搭棚工人,被高處墮下的物件擊中,頸部受傷,由工友代為報警。傷者送院時清醒,衣領染血。警方列意外受傷處理。

2019建造業傑出青年選舉

建造業議會於今年推出「2019建造業傑出青年選舉」,以表揚及嘉許建造業內工作表現出色、並為改善建造業及社會作出貢獻的年青人。議會相信選舉能激發年青從業員及年青人追求卓越、自強不息,攜手建設更美好香港、創建未來。

http://www.cic.hk/chi/main/aboutcic/news_and_updates/events_calendar/event-210.html



截止提名:2019年3月4日

勞工處職安警示





職安警示

被貨車撞斃

- 1. 意外日期: 2018年12月
- 2. 意外地點:一條興建中的隧道
- 3. 意外摘要:

一名工人在一條興建中的隧道內進行鋪設瀝青的前期工作時, 被一辆無人駕駛溜後的貨車撞斃。

4. 給承達商/僱主的職安警示:

為防止工人/僱員於工作地點被非預定移動的車輛所危及,承 如1771上一八/181天以上17亿和以为17月人25日的日本和17月1日及 建商/僱主應提供及維持一個安全工作系統,該系統應包括, 但不限於以下各項:

- 委任合資格人士進行全面性的風險評估(及在必要時進行針 受吐口其他八工施11 土間 比印刷版 1111以及让业工资 施11)的 對性的黑險評估),在充分考慮該工作環境、工作地點的布 對性的黑險評估), 到任印画版新台),在几万亏隐欧上下艰境、上下吃的时间 局(包括其行車路線和停泊區)、在附近將要進行的工作的性
- 根據風險評估的結果,並在符合相關工作守則及指引的要求 序;

-1-



https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Kno cked_over_by_lorry_201812_tc.pdf

建造業議會安全提示



使用低電壓手提電工具 及充電式手提電工具

良好的作業模式



使用低電壓如110伏特)手提電工具及 充電式手提電工具,以減少觸電的風 險。如必需使用220伏特電動工具 建議使用手提水氣型。



使用充電式手提電工具可減少絆倒意 外·加強工地整理及提升生產力。



定期由合資格人士檢查及測 試低電壓手提電工具及充電 式手提電工具。



妥善保管手提電工具,保持 良好可用狀態。



工地交通安全

安全提示第 003/15號 第 3/3 頁



有獎問答環節

為鼓勵員工多閱讀雙月刊內容,本刊增設有獎問答環節。只要屬本公司員工、分判員工、工友家庭成員而答中問題者, 就有機會被抽中獲取豐富獎品。問題是:

- 1.「專工專責」最高罰則為多少?
 - a) 監禁3年及罰款3萬
 - b) 監禁5年及罰款5萬
 - c) 罰款10萬
 - d) 罰款5萬或3萬,視乎觸犯相關條例
- 2. 以下哪一項是Y型帽帶比I型帽帶較好的優點?
 - a. Y 型帽帶的設計可避免帽帶與耳朵的接觸, 配戴時比I型帽帶更為舒適
 - b. Y型帽帶可減低安全帽受力時過度偏側的幅度,於意外時可增加對頭部的衝擊保護性能
 - c. Y 型帽帶較I 型帽帶耐用,而且可以更換
- 3. 工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例》所指的合資格檢驗員應具備哪項資格?
 - a. 註冊專業工程師
 - b. 安全主任
 - c. 安全審核員

參考資料: 勞工處/職業安全健康局/建造業議會/蘋果日報/東方日報

製作 : 中地安全組